

WEDA PUMP

World leader in professional submersible drainage pumps

SPAREPARTS CATALOGUE

RL 2010



SPARE PARTS CATALOGUE

RESERVDLSTÄLLNING

Följande uppgifter ska lämnas vid beställning av reservdelar för att undvika leveransfel :

1. Maskintyp.
2. Vältens serinummer.
3. Antal av önskad reservdel.
4. Reserdelens artikelnummer.
5. Reservedelens benämning.
6. Måttuppgifter vid beställning av metervara.

ERSATZTEILBESTELLUNG

Zur Vermeidung von Fehllieferungen sind bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Angaben zu machen :

1. Mashinentyp.
2. Herstellungsnummer.
3. Bestellmenge. (Quantity)
4. Ersatzteilbenennung. (Part N°)
5. Ersatzteilbenennung. (Description)
6. Massangaben bei Bestellung von Meterware.

PEDIDO DE RECAMBIOS

Para evitar errores en las entregas, deberá indicarse los siguientes datos al hacer un pedido de recambios :

1. Tipo de máquina.
2. Número de serie.
3. Cantidad de piezas deseadas. (Quantity)
4. Número de artículo de la pieza de recambio. (Part N°)
5. Denominación de la pieza. (Description)
6. Indíquese la medida al solicitar un artículo que se expide por metros.

RESERVEDELEN BESTELLEN

Om foutieve leveringen te voorkomen, vermeld bij uw bestelling de volgende informatie:

1. Type van de machine (pomp)
2. Machine serienummer
3. Aantal benodigd
4. Onderdeel nummer(s)
5. Onderdeel omschrijving
6. Afmetingen indien per lengte besteld wordt.

ORDERING SPARE PARTS

To avoid errors in delivery, please give the following information when ordering spare parts :

1. Type of machine.
2. Machine serial number.
3. Quantity required.
4. Part number.
5. Parts description.
6. Dimensions when ordering per length.

ORDINI DI RICAMBI

Per evitare errori nelle consegne di ricambi, Vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni al momento dell'ordinazione :

1. Tipo di macchina.
2. Numero di serie della macchina.
3. Quantità dei pezzi desiderati. (Quantity)
4. Numero di codice del pezzo. (Part N°)
5. Descrizione del pezzo di ricambio. (Description)
6. Misura, in caso di ordine per metro.

COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Les indications suivantes doivent être fournies lors de la commande de pièces de rechange, afin d'éviter toute erreur de livraison :

1. Type de machine.
2. Numéro de série.
3. Quantité désirée de pièce de rechange. (Quantity)
4. Numéro de la pièce de rechange. (Part N°)
5. Description de la pièce de rechange. (Description)
6. Longueur en cas de commande par mètre.

SPARE PARTS


Note : To place spare parts order, use :

- The serial number of the machine
- The description and part number.

RL 2010											
Ref	Designation	P/N	Qty			Ref	Designation	P/N	Qty		
			110 V -1 ~	220 - 240 V -1~	- 3 ~-				110 V -1 ~	220 - 240 V -1~	- 3 ~-
1	Cable 3x2.5 mm ² , 15m	W214845	1	-	-	35	Rubber plug	W214187	1	1	1
	Cable 3x1.5 mm ² , 20m	W214846	-	1	-	36	Cable inlet cpl. (8,38,39)	W743411	1	1	1
	Cable 4x1.5 mm ² , 20m	W214847	-	-	1	37	Float switch	W214842	1	1	1
	Cable CSA SOW 3xAWG14, 15m	W367173	1	-	-	40	Cable sleeve	W214826	1	1	1
	Cable CSA SOW 3xAWG16, 20m	W367174	-	1	-	41	Clamp	W209900	1	1	1
	Cable CSA SOW 4xAWG16, 20m	W367175	-	-	1	42	Float holder clamp	W213843	1	1	1
3	Cable inlet cpl. Incl.2,4,5	W214639	1	1	1	43	Capacitor	W740194	-	1	-
6	Cable sleeve	W214394	1	-	-	44	Capacitor holder	W214841	-	1	-
	Cable sleeve	W214839	-	1	-	45	Spring washer	W58956	1	1	1
	Cable sleeve	W214838	-	-	1	46	Washer	W45883	1	1	1
7	Blind plug	W214828	1	1	1	47	Bearing bracket upper	W208138	1	1	1
8	Washer	W214825	1	1	1	48	O ring	W65021	1	1	1
9	Rubber gasket	W214829	1	1	1	49	O ring	W65115	2	2	2
10	Washer	W214833	1	1	1	50	Stator (see page 13)				
11	Contacteur cover	W212849	1	1	1	51	Stud bolt	W69617	2	2	2
12	Nut	W84207	15	15	15	52	Inner casing	W212831	1	1	1
13	Wiring diagram 1 phase	W214834	1	1	-	53	Ball bearing upper	W61007	1	1	1
	Wiring diagram □	W214836	-	-	1	54	Rotor with shaft	W730077	1	1	1
	Wiring diagram Y	W214835	-	-	1	55	O ring	W65081	1	1	1
16	Screw	W209902	5	5	4	56	Bearing bracket lower	W212782	1	1	1
17	Capacitor holder	W214821	1	-	-	57	Grease nipple	W214197	1	1	1
18	Capacitor compl.	W214830	1	-	-	58	Ball bearing lower	W61008	1	1	1
19	O-ring	W65112	2	2	2	59	Circlip	W51573	1	1	1
21	Stud bolt	W214111	3	3	3	60	Distance sleeve	W214196	1	1	1
23	Washer	W51163	2	2	2	61	Wearing sleeve	W214193	1	1	1
24	Teflon washer	W214622	2	2	2	62	Oring	W65023	2	2	2
25	Contacteur (see page 13)					63	Shaft seal without sleeve incl.pos.55,62,64	W214785	1	1	1
26	Contacteur holder	W214871	1	1	1		Shaft seal with seal incl.pos.55,61,62,64.	W214786	1	1	1
27	Data plate (CE)	W743583	1	1	1	64	V - ring	W214198	1	1	1
	Data plate (CSA)	W743612	1	1	1	65	Wear plate	W213189	1	1	1
28	Rivet	W65431	4	4	4	66	Washer	W51164	6	6	6
29	Discharge 2" for hose	W214251	1	1	1	67	Trimming spacer 0.30 mm	W214194	x	x	x
	Discharge 2" BSP-thread	W214280	1	1	1	68	Impeller 50Hz	W213328	1	1	1
	Discharge 2" NPT thread	W214489	1	1	1		Impeller 60Hz	W213358	1	1	1
30	Discharge gasket	W214186	1	1	1	69	Nut	W84209	2	2	2
31	Stud bolt	W69609	2	2	2	70	Diffusor	W213323	1	1	1
32	Outer casing	W211102	1	1	1	71	Strainer	W213175	1	1	1
33	Lubrication plate	W209203	1	1	1	72	Contacteur cover high	W724064	1	-	-
34	Rivet	W65431	2	2	2	73	High stainless steel strainer	W743582	x	x	x

STATOR and CONTACTOR Part Numbers

Power supply	Stator	Contactora	Stator Unit (50 + 52)
110V - 1 - 50Hz	W740386	W209922	W743409
220/240V - 1 - 50Hz	W740387	W209923	W743410
380/415V - 3 - 50Hz	W740384	W743441	W743407
110V - 1 - 60Hz	W740386	W209922	W743409
220V - 1 - 60Hz	W733415	W209923	W367215
440V - 3 - 60Hz	W740384	W743441	W743407



WEDA PUMP

World leader in professional submersible drainage pumps

page left intentionally blank for your convenience.



Delta Pompen B.V.
Rigaweg 17
9723 TE Groningen
The Netherlands
Tel.: +31 (0)50-2072380

E-mail: info@wedapump.com
Internet: <http://www.wedapump.com>

SERVICE AND GUARANTEE.
WEDAPUMP.COM is represented worldwide by a well-established service organization. Contact your local WEDAPUMP sales office if you require more information about servicing. Or left mentioned address.

wedapump.com reserves the right to change specifications without notice